



## **DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO**

Nazwa inwestycji:

**Przebudowa istniejącej klatki schodowej na potrzeby windy dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową instalacji wewnętrznych, budową rampy oraz przebudowa toalet z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku W-3**

Dofinansowanie ze środków funduszu: **606 924,30 zł**

Całkowity koszt zadania: **2 890 000,00 zł**

### Opis projektu:

Przedmiotem inwestycji jest dostosowanie obiektu Politechniki Krakowskiej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w szczególności budowa windy i przebudowa sanitariatów na parterze i I piętrze Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, gdzie funkcjonują również kierunki Wydziału Inżynierii Lądowej oraz Wydziału Informatyki i Telekomunikacji. Budynek zlokalizowany jest w Krakowie przy ul. Warszawskiej 24 .

### Cele projektu:

Celem inwestycji jest zniesienie barier architektonicznych, w tym przy wejściu do budynku, umożliwienie dostępu do wszystkich kondygnacji i możliwości korzystania z toalet.

### Docelowe grupy odbiorców:

studenci i pracownicy Politechniki Krakowskiej, inne osoby spoza uczelni, przebywające w budynku.

## Zakres projektu:

Prace budowlane związane z realizacją zadania, w tym:

- przebudowa klatki schodowej, z uwzględnieniem szybu windowego,
- montaż windy,
- przebudowa instalacji wewnętrznych,
- budowa instalacji wentylacji mechanicznej,
- przebudowa chodnika,
- przebudowa toalet na parterze i I piętrze wraz z instalacjami.

## Efekty projektu:

- spełnienie wymagań związanych z dostosowaniem budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
- zapewnienie bezpiecznego wejścia do budynku i dostępu do wszystkich kondygnacji,
- zapewnienie komfortowego korzystania z toalet,
- podniesienie atrakcyjności Politechniki Krakowskiej, a co za tym idzie zwiększenie potencjału dydaktycznego uczelni.

## **Dokumentacja fotograficzna**

Stan przed realizacją zadania



Wejście główne do budynku



Widok wewnętrzny bocznej klatki schodowej



Widok zewnętrzny bocznej klatki schodowej



Wnętrze toalet




## Tablica informacyjna





## Rozpoczęcie prac




Prace związane z remontem toalet





Prace związane z budową windy







Miejsca parkingowe przed budynkiem

